



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2020-07-10 Nr. KP-3 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Stelmužės dvaro sodybos Viešpaties Jėzaus kryžiaus filijinė bažnyčia
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1032
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):  
2017-06-26 Nr. KPD-AV-1123
4. Adresas: Zarasų r. sav., Imbrado sen., Stelmužės k., Ažuolo g. 14\_\_
5. Valdytojas: Zarasų krašto muziejus, 190221622, D. Bukonto g. 20, Zarasai, tel. (8-385)52456  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – .

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Vertingosios savybės nustatytos kultūros vertybių registre. Vertingųjų savybių pobūdis - Architektūrinė (lemiantis reikšmingumą retas), Dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus), Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). Zarasų rajono savivaldybės administracija 2013 metų pabaigoje užbaigta Stelmužės dvaro sodybos Viešpaties Jėzaus kryžiaus filijinė bažnyčios rekonstrukcija. Atlikta Bažnyčios ir varpinės restauracijos darbai. Bažnyčioje atlikti pamatų, sienų, perdangų, langų bei durų, stogo, grindų, rūšio sienų ir grindų restauravimo darbai, atkurti įėjimo laiptai su aikštelėmis, atkurtos langų ir durų apvadų ir kitų dekoru elementų dalys, o taip pat perkaltos fasado lentos, atlikti reikalingus dažymo darbai. Po atliktos restauracijos pastato būklė nepakito. Fasado būklė gera. Aplinka ir pastatas prižiūrėtas. Pastato konstrukcijos nepakitusios. Įrengta gaisro ir apsaugos signalizacija. Pastatas pritaikytas lankytojams. Vidaus architektūra nepakitusi, kai kurių raižinių detalių dažai aplupinėjusios.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Bažnyčia prižiūrėta, pritaikyta ir lankoma lankytojų. Aplinkos taršos požymių nenustatyta. Informacinė lenta įrengta.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - Nuotraukos, 2 lapai.

14. Kiti dokumentai- , \_\_\_\_\_ lapų.

Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Valentina Biveinienė

(vardas ir pavardė)



Kultūros vērtības kods 1032





Kultūros vertybės kodas 1032



