



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-09-16 Nr. KP-27(13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas- Antalieptės Basųjų karmelitų vienuolyno komplekso Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre-23637.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo; 2017-01-16; Nr: KPD-AV-1077.
4. Adresas: Zarasų rajono sav., Antalieptės sen., Antalieptės mstl., M. Reinio g. 4
5. Valdytojas - Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapija. vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu –Paskelbtas, valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:-.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		

2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Vertingosios savybės nustatytos kultūros vertybių registre. Vertybė pagal sandarą – į kompleksą įeinantis. Vertingųjų savybių pobūdis – dailės, architektūrinis, sakralinis. Vertingosios savybės – nustatytos Kultūros vertybių registre.

Bažnyčia netaisyklingo plano, teritoriją juosia tvora su metalo vartais. Bažnyčia tribokštė, vienanavė, išėsto simetriško plano. Pastato fasadas patenkinamos būklės, šalia pamato matomi fasado tinko pažeidimai nuo oro ir drėgmės sąlygų. Šiaurės vakariniame bažnyčios fasade yra du kvadratinio plano bokštai – vėlyvojo baroko formų, trijų tarpinių, būklė gera. Stogo konstrukcija patenkinama. Ant pastato pakabinta informacinė lenta „Architektūros paminklas/Bažnyčia 1732-1760/Paminklas saugomas valstybės“. Teritorija aplink objektą prižiūrėta.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objektas, teritorija prižiūrima, būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai, - lapų.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė


(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Biveinienė

(vardas ir pavardė)

**ANTALIEPTĒS BASUJŪ KARMELITŪ VIENUOLYNO KOMPLEKSO ŠV. KRYŽIAUS
ATRADIMO BAŽNYČIA. FOTOFIKSACIJA.**
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23637)



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23637
Fotografavo: Valentina Biveiniene

Data: 2022-09-16



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23637
Fotografavo: Valentina Biveiniene

Data: 2022-09-16




Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23637
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-09-16



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23637
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-09-16



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23637
Fotografavo: Valentina Biveiniene

Data: 2022-09-16




Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23637
Fotografavo: Valentina Biveiniene

Data: 2022-09-16



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23637
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-09-16



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23638
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-09-16