



ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024-07-16 Nr. KP-(13.9)-14
(data)
Zarasai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas – Kamariškių dvaro sodybos rūmų liekanos.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 42859
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
Dėl duomenų patikslinimo; 2018-10-01; Nr: KPD-AV-1292.
4. Adresas – Zarasų rajono sav., Imbrado sen., Kriaunėnų k.
5. Valdytojas – Viešoji įstaiga "Inovatorių slėnis", Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – registrinis.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – .

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*	V				

* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
--	--------------------------	------------------	--------------------	-------------------	---------------------------

1. Pamatai ir nuogrindos	V				
2. Sienų konstrukcijos	V				
3. Sienų apdaila	V				
4. Stogo danga	V				
5. Stogo konstrukcijos	V				
6. Langai	V				
7. Durys	V				
8. Puošyba (jei yra)	V				

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Atstatomos Kamariškių dvaro sodybos rūmų liekanos - tūris sudėtinis, sudarytas iš stačiakampio plano 2a. ŠV ir PR šoninių flygelių liekanų su rūsio fragmentais, stogo forma - keturšlaitis stogelis ant Š flygelio bokšto, ŠV ir PR flygelių kapitalinių sienų tinklo liekanos sienų angos, nišos - ŠR ir PV flygelių segmentinės langų, nišų ir durų angos. Fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV, PR flygelių frontonai ŠV flygelio laiptuotas parapetas fasadų apdaila ir puošyba - flygelių plytų mūro piliastrai, langų ir nišų apvadai, tarpaukštiniai, pastogės ir frontonų; P fasado durų angos apvadas su sandriku. Konstrukcijos- pamatas su akmens mūro cokoliu; flygelių plytų mūro sienos; plytų mūro angų pleištinės ir segmentinės sąramos; medinės sijinės perdangos tipas; medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas.

Objekto teritorija prižiūrėta – būklė gerėja.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V	V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objektas atstatomas. Objekto būklė gerėja. PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 7 lapai.

14. Kiti dokumentai: -.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

KAMARIŠKIŲ DVARO SODYBOS RŪMŲ LIEKANOS. FOTOFIKSACIJA.
(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 42859)




Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 42859
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-07-10



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 42859
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-07-10



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 42859
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-07-10



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 42859
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-07-10



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 42859
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-07-10



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 42859
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-07-10



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 42859
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-07-10