



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021-10-29 Nr. KP-66 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas-Salako mstl. žydų senosios kapinės.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre-20583.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo; 2015-10-12; Nr: KPD-RM-703.
4. Adresas: Zarasų rajono sav., Salako sen., Salako mstl.
5. Valdytojas –Zarasų rajono savivaldybės Salako seniūnija, Salako mstl., Zarasų r. tel.(8 385) 57340, el.p.salakas@zarasai.lt  
vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu –Paskelbtas, valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:2012-07-20 Nr. KP-45.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). Kapinės yra šalia vietinės reikšmės kelio Salakas – Dumblynė, šalia pažintinio tako „Briedžių takai“. Kapinės prižiūrimos, teritorija išvalyta nuo menkaverčių krūmų, šakų, kapinės gerai matomos nuo kelio. Šalia kapinių stovi didelis paminklinis akmuo su Dovydo žvaigžde ir informacinis stendas su informacija apie objektą. Teritorijoje auga pušys, visoje teritorijoje yra paminklai su hebrajų kalba iškaltomis raidėmis. Jų daugiau yra rytinėje kapinių dalyje. Didžioji dalis antkapinių paminklų yra pakrypę, nuvirtę ar susmigę į žemę jų fragmentai.

Vertingosios savybės – antkapiai patenkinamos būklės, apaugę samanomis, reljefas nepakitęs, būklė gera. Objektas prižiūrimas. Teritorija pradedama tvirti metaline tvora, įrengti metaliniai stovai. Paminklinės lentos su kultūros paveldo objekto ženklu nėra

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objektas prižiūrimas, teritorija tvarkoma, išvalyta nuo krūmų ir menkaverčių medžių. Paminklinės lentos su kultūros paveldo objekto ženklu nėra.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - nuotraukos, 3 lapai.

14. Kiti dokumentai, - lapų.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Biveinienė

(vardas ir pavardė)

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20583)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20583)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20583)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20583)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20583)





(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20583)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20583)