

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Zarasų rajono savivaldybės administracija  
Švietimo ir Kultūros skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2018-02-02 Nr. 51(13.9)  
Zarasai

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Stelmužės dvaro sodybos buvusios arklidės
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 939
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris: 2017-06-26 Aktas Nr. KPD-AV-1123
4. Adresas: Zarasų rajono sav., Imbrado sen., Stelmūžės k., Dvaro g. 6A
5. Valdytojas: Levaldas Arcimavičius. NKV teritorija ar apsaugos zona unikalus Nr. NTR -4400-3889-1428 (žemės sklypas), 4400-0497-1608 (arklidė).
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

## 9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga					V
5. Stogo konstrukcijos					V
6. Langai					V
7. Durys					V
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

## 10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės:

Pastatas – akmenų mūro, vienaukštis. Stogas – dvišlaitis, sunykęs. Pastato pamatai akmens bloką, kurio būklė patenkinama. Fasade išlikusios durų ir langų angos. Langų angos – blogos būklės. Langų angose raudonų plytų arkos suaižėjusios ir subyrėjusios kai kur net visiškai iškritusios. Sienų siūlės ištrupėjusios. Nuo ežero pusės dalis sienų mūro suirę. Pastatas yra labai blogos būklės ir kelia sunykimo grėsmę.

## 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			V	

\*\*\*- Pažymėti - V.

## 12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

Paties pastato būklė – bloga. Aplinkos būklė – teritorija apaugusi medžiais neprižiūrima.

## PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 7 lapai.


14. Kiti dokumentai:

1. Nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017 m. birželio 26 d. Aktas Nr.KPD-AV-1123, 31 lapas.

2. Stelmužės dvaro sodybos apibrėžtu teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas, 1 lapas.

Stelmužės dvaro savivaldybės administracijos  
Švietimo ir kultūros skyriaus  
vyriausiasis specialistas

**Robertas Larinas**



(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Stelmužės dvaro sodybos buvusios arklidės Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 939  
Fotofiksacija 7 lapai.



