



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024-04-25 Nr. KP-(13.9)-3

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas – Vencavų piliakalnis, vad. Kalvinų kalnu.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 13049
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): Dėl duomenų patikslinimo; 2023-04-26; Nr: KPD-VL-1983.
4. Adresas – Zarasų rajono sav., Dusetų sen., Vencavų k.
5. Valdytojas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija, K. Būgos g. 31A, Dusetų m., Dusetų sen., Zarasų r.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – paskelbtas, paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – .

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					

2. Sienu konstrukcijos				
3. Sienu apdaila				
4. Stogo danga				
5. Stogo konstrukcijos				
6. Langai				
7. Durys				
8. Puošyba (jei yra)				

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Vertingosios savybės nustatytos kultūros vertybių registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. **Reljefas** (Balčio ežero PR kranto aukštumos kraštas, iš P ir V pusių juosiamas gana gilios griovos, iš PR ir Š - daubų, iš R - toliau besitęsiančios aukštumos; teritorija apardyta kasant duobes, P šlaitas atrodo yra erodavęs į griovą, šiuo metu teritorija apaugusi mišku su tankiu krūmų pomiškiu; TRP; FF Nr. 1-13; 2022 m.); **aikštelė** (netaisyklingo keturkampio formos, tarsi kiek užapvalintais galais, maždaug 45x42 m dydžio, nežymiai nuolaidėjanti V ir Š kryptimis; aikštelė apardyta kasant duobes, šiuo metu neardoma - apaugusi mišku su tankiu krūmų pomiškiu; FF Nr. 2; 2022 m.); **pylimai** (aikštelės R krašte supiltas lenktas maždaug 15 m pločio ir iki 2,8 m aukščio nuo aikštelės pusės pylimas, kurio išorinis apie 3 m aukščio šlaitas nusileidžia į griovį, už kurio supiltas, taip pat kiek lenktas, apie 75-80 m ilgio ir apie 7 m pločio bei iki 2,6 m aukščio nuo griovio ir apie 1 m išoriniu šlaitu antrasis pylimas, kuris ŠR dalyje suskyla į dvi dalis, už antrojo pylimo iškastas griovys ir supiltas trečiasis, taip pat kiek lenktas, maždaug 85 m ilgio, apie 5-6 m pločio ir iki 1 m aukščio pylimas, dar vienas maždaug 6 m pločio ir apie 1 m aukščio pylimas supiltas už aikštelės Š, ŠV pašlaitėje iškasto griovio, už kurio ŠV šlaite iškastas antrasis griovys ir supiltas antrasis maždaug 5-6 m pločio ir apie 1 m aukščio pylimas; pylimuose kai kur pastebimos senos duobės, dalis jų nuslinkę ar virtę terasomis, šiuo metu pylimai neardomi - apaugę medžiais ir krūmais; FF Nr. 3, 5-13; 2022 m.); **grioviai** (už aikštelės R krašte supilto pylimo iškastas apie 7 m pločio ir 1,5 m gylio griovys, už kurio supiltas antrasis pylimas ir iškastas antrasis apie 2,5 m pločio ir 0,5 m gylio griovys, už kurio supiltas trečiasis pylimas ir iškastas maždaug 3 m pločio ir apie 0,3 m gylio trečiasis griovys, dar vienas maždaug 5 m pločio ir 0,3-0,5 m gylio griovys iškastas apie 3 m žemiau aikštelės Š, ŠV krašto, už kurio ŠV krašte supiltas pirmas pylimas ir iškastas antrasis apie 0,3 m gylio ir 3 m pločio griovys; grioviai iš dalies užslinkę ar virtę terasomis, šiuo metu neardomi - apaugę medžiais ir krūmais; FF Nr. 4-13; 2022 m.); **šlaitai** (statūs, nuo 12-20 m aukščio P ir V pusėse iki 25 m aukščio ŠV pusėje; šlaitai vietomis atrodo erodavę, šiuo metu apaugę medžiais ir krūmais; FF Nr. 1; 2022 m.); **terasa** (maždaug 3-4 m žemiau aikštelės V krašto yra apie 6 m pločio terasa, greičiausiai čia buvusių pylimų ir griovių vieta; terasa apaugusi medžiais ir krūmais; -; 2022 m.). Objekto teritorija – gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

***- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto būklė gera.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 6 lapai.

14. Kiti dokumentai: -.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jurgita Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

VENCAVŲ PILIAKALNIS, VAD. KALVINŲ KALNU. FOTOFIKSACIJA.
(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 13049)



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 13049
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-03-08




Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 13049
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-03-08



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 13049
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-03-08



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 13049
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-03-08



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 13049
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-03-08



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 13049
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-03-08