



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2024-07-16 Nr. KP-(13.9)-13

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas – Žydų žudynių vieta ir kapai.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11382
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo; 2015-10-12; Nr: KPD-KP-707.
4. Adresas – Zarasų rajono sav., Dusetų sen., Savičiūnų k.
5. Valdytojas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija, K. Būgos g. 31A, Dusetų m., Dusetų sen., Zarasų r.  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – .

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

\* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiumta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiumta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiumama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Įvairios išraiškos formos - granitinis obeliskas (trijų pakopų, sumūrytas iš stačiakampio formos, tašyto granito luitų, iš šiaurės pusės - nišoje yra užrašas žydų ir lietuvių kalbomis, viršutinėje obelisko dalyje data 1941-VIII-26, po ja azūrinė Dovydo žvaigždė), būklė patenkinama; žemės ir jos paviršiaus elementai - žydų tautybės gyventojų palaikai; reljefas (lygus ,rytinė kapavietės dalis žemiau už vakarinę, centre paminklas, teritorija aptverta metaline tvora. Reljefas ir žemės paviršius nepažeisti. Objekto teritorija prižiūrėta – būklė gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto teritorija kažkiek tvarkoma. Objekto būklė gera. Granitinis obeliskas pradeda irti nuo aplinkos poveikio, būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai: -.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



Jurgita Kazlauskienė  
(vardas ir pavardė)

ŽYDŲ ŽUDYNIŲ VIETA IR KAPAI. FOTOFIKSACIJA.  
(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 11382)



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11382  
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-04-25



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11382  
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-04-25



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11382  
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-04-25



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11382  
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-04-25