



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2025-12-01 Nr. KP-(13.9)-6
(data)
Zarasai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas – Kamariškių dvaro senosios kapinės.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21263.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo; 2019-06-10; Nr: KPD-KP-2419.
4. Adresas – Zarasų rajono sav., Imbrado sen., Kamariškių k.
5. Valdytojas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnija, Ežero g. 5, Imbrado k., Imbrado sen., Zarasų r.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – paskelbtas, regioninis.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – .

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Saugomi: objekto teritorijoje esantys įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - I antkapinis paminklas (žemas, kubo formos akmuo, viršus lėkštos piramidės formos; būklė patenkinama, buvęs viršuje kryželis - neišlikęs; TRP 2, FF Nr. 08; 2019 m.); II antkapinis paminklas (žemas, kubo formos akmuo, viršus lėkštos piramidės formos, viršuje kryželio liekanos; būklė patenkinama; TRP 3, FF Nr. 09; 2019 m.); III antkapinis paminklas (žemas, kubo formos akmuo, viršus lėkštos piramidės formos, viršuje - kryželio fragmentas; būklė patenkinama; TRP 4, FF Nr. 10; 2019 m.); IV antkapinis paminklas (žemas, kubo formos akmuo, viršus lėkštos piramidės formos, viršuje - kryželio liekanos; būklė patenkinama; TRP 5, FF Nr. 11; 2019 m.); V antkapinis paminklas (stačiakampis, rusvo granito akmuo su iškaltu kryžiumi; būklė patenkinama, nuvirtęs; TRP 6, FF Nr. 12; 2019 m.); vartų stulpų liekanos (-; būklė bloga; TRP 7, FF Nr. 02, 05; 2019 m.); objekto teritorijoje esantys žemės ir jos paviršiaus elementai - gyventojų palaikai, reljefas (paviršius lygus, kapines perimetru juosia pylimas, už jo - griovys, ŠR kampe pastato ? vieta; būklė patenkinama; FF Nr. 01-04, 06, 07; 2019 m.).

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		


***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto teritorija apaugusi mišku.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai: -.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė  Jurgita Kazlauskienė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

KAMARIŠKIŲ DVARO SENOSIOS KAPINĖS. FOTOFIKSACIJA.
(UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 21263)



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21263
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2025-10-13



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21263
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2025-10-13



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21263
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2025-10-13



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21263
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2025-10-13