



ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2025-12-16 Nr. KP-(13.9)-16

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas – Žvilbučių dvaro sodybos fragmentų klojimas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 38542.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
–
4. Adresas – Zarasų rajono sav., Salako sen., Žvilbučių k.
5. Valdytojas – D. M. G.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – nepaskelbtas, registrinis.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris –

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				✓	

* - Pažymėti - ✓.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				✓	
2. Sienų konstrukcijos				✓	
3. Sienų apdaila				✓	
4. Stogo danga				✓	
5. Stogo konstrukcijos				✓	
6. Langai				✓	
7. Durys				✓	
8. Puošyba (jei yra)					-

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – į kompleksą įeinantis. Vertingųjų savybių pobūdis – Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Pastatas kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su pastoge - PR fasado centre likę akmens mūro priestato sienos; būklė patenkinama; stogo forma - pusvalminė - būklė patenkinama / bloga.

Aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas - būklė patenkinama, sienų angos - stačiakampės sienų ir vartų angos - ŠR ir PV fasadų langelių angos su segmentinėmis sąramomis; būklė patenkinama.

Konstrukcijos - pamatas su akmens mūro cokoliu - cokolio būklė patenkinama, akmenų mūro sienos - būklė patenkinama; PR priestato sienų būklė bloga, akmens mūro kontraforsai - būklė bloga, medinių vartų tipas - būklė patenkinama.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			✓	

***- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto teritorija šienaujama, aplink ganosi gyvuliai. Objekto būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai: -.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė


(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jurgita Kazlauskienė

ŽVILBUČIŲ DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ KLOJIMAS. FOTOFIKSACIJA.
(UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 38542)



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 38542

Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2025-03-24



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 38542
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2025-03-24



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 38542
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2025-03-24



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 38542
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2025-03-24