



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-12-01 Nr. KP-26(13.9)

(data)

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Raudinės buv. dvaro sodybos fragmentai.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 935.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):
-.
4. Adresas: Zarasų r. sav., Suvieko sen., Raudinės k., Dvaro g. 6.
5. Valdytojas: Zarasų rajono savivaldybė, 111102064, Sėlių a. 22, Zarasai, tel. (8 385) 37173.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila					V
4. Stogo danga					V
5. Stogo konstrukcijos					V
6. Langai					V
7. Durys					V
8. Puošyba (jei yra)					V

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Kultūros paveldo objektui nustatyta vertybė pagal sandarą – kompleksinis. Kultūros paveldo registre vertingųjų savybių nenustatyta. Į kompleksą įeina pastatas - svirnas, kurio unikalus Nr. 4400-145-3430, pastatas - arklidė, kurios unikalus Nr. 4400-1456-3444, pastatas – tvartas, kurio unikalus Nr. 4400-1456-3472, tvenkinys, želdiniai. Pastatai pastatyti XIX a.

Svirno pamatai akmeniniai, sienos iš akmens, perdangų nėra, pertvaros suirusios, stogo konstrukcija šlaitinė, apdailos nėra. Buvęs dviejų aukštų, stačiakampis 17x10,5 m dydžio, raudonų plytų ir kalkių skiedinio mūro pastatas nyksta. Objekto sienų konstrukcijos apibyrėjusios, irsta veikiamos aplinkos sąlygų (drėgmė, temperatūrų kaita). Stogas įtrukęs, langų, lauko durų konstrukcijos fiziškai nusidėvėjusios.

Arklidės pamatai akmenbetoniniai, sienos iš raudonų plytų, perdangų, pertvarų ir apdailos nėra. Objektas fiziškai nusidėvėjęs, sienų konstrukcijos apibyrėjusios, vietomis pavojingai įtrūkusios, irsta veikiamos aplinkos sąlygų (drėgmė, temperatūrų kaina). Stogas dvišlaitis, įgriuvęs, langai, lauko durys sunykusios. Pastato konstrukcijos visiškai nusidėvėjusios.

Tvarto pamatai akmeniniai, perdangų, pertvarų, stogo konstrukcijų, stogo dangų nėra, apdailos nėra. Pastatas visiškai sunykęs, išlikę akmeniniai pamatai, dalis sienų. Tvenkinys yra, apžėlęs.

Raudinės buvusio dvaro sodybos fragmentai (arklidė, svirnas, tvartas) nenaudojami, būklė blogėja, dalies pastatų konstrukcijos sunyko veikiami aplinkos sąlygų (drėgmė, temperatūrų kaita), aplinka netvarkoma.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
				V

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Raudinės buvusio dvaro sodybos fragmentai (arklidė, svirnas, tvartas) nenaudojami, dalies pastatų konstrukcijos sunyko, būklė blogėja, fiziškai nusidėvėjusios, aplinka netvarkoma.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - Nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai:

14.1. Raudinės buvusio dvaro sodybos teritorijos plano kopija, 1 lapas.

14.2. 1995-06-09 statinio būklės anketų kopijos, 3 lapai.

14.3. Duomenys iš Kultūros vertybių registro, 7 lapai.

Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Biveinienė

(vardas ir pavardė)

RAUDINĖS BUV. DVARO SODYBOS FRAGMENTAI. FOTOFIKSACIJA.
(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 935)





(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 935)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 935)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 935)