



ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021-04-21 Nr. KP-12 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Salako mstl. senosios kapinės
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 21191
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):
-
4. Adresas - Zarasų rajono sav., Salako sen., Salako mst., Kapų g.
5. Valdytojas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnija, Laisvoji aikštė Nr. 1, Salako miestelis, Zarasų raj., tel. (8-385) 59222, (8 385) 59297, el. paštas salakas@zarasai.lt;
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Paskelbtas, valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris- 2012-07-27 Nr. KP-47.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertingosios savybės nenustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Jos įkurtos dar praėjusiame šimtmetyje, ką bylojo lentelė, buvusi ant mūrinių kapinių vartų. 1980 m. rugpjūčio 25 d. kapinės uždarytos. Kapinių plotas – 1,1 ha. Aptvertos akmenine mūro tvora, kurios ilgis – 458 m, akmenys vietomis iškritę iš tvorą formuojančių konstrukcijų tipo, apaugę samanomis, žolėmis. Kapinių teritorijoje gausu paminklų, antkapių, kai kurių būklė patenkinama. Pietuose kapinių teritorija jungiasi su totorių kapinėmis ir turi bendrą tvorą. Šiose kapinėse stovėjo koplyčia, statyta 1786 m. grafo Manučio (Manuzzi). Dabar ji sugriuvusi, liko akmenų liekanos. Viename iš paminklinių antkapių nurodyta data „1897“, išlikę betoniniai ir metaliniai antkapiai, kryžiai, kai kurių būklė patenkinama. Užrašai ant antkapių lenkų, arabų kalbomis. Kapinėse palaidota apie 249 asmenis. Daugelis antkapių, kuriems būdinga lieknos aukštos stelos forma, neįskaitomi. Kelias į kapų teritoriją veda pro arkos formos vartus su metaliniais vartais. Vartus saugo metalo skardos stogelis, viršuje yra metalinis kryžius. Arkos konstrukcija avarinės būklės, yra raudonų plytų išorinės sienos. Dalis konstrukcijų suirusios. Vartai apjuosti apsaugos juosta. Ant geležinių vartų įrengta informacinė lenta „Atminimo knyga/ Šios kapinės yra suskaitmenintos“.

Teritorija prižiūrima, nėra menkaverčių krūmų. Reljefas nepažeistas.

Šalia objekto yra pastatytas kultūros paveldo objekto informacinis ženklas „Salako kaimo senosios kapinės/Istorijos paminklas/ Saugomas valstybės“, taip pat šalia objekto yra Sartų ir Gražutės regioninio parko direkcijos įrengtas medinis informacinis ženklas su užrašu „Senosios Salako kapinės/ Totorių kapinės“.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			✓	

***- Pažymėti - ✓.


12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Teritorija prižiūrima. Arkos formos vartai avarinės būklės. Kapinėms nenustatytos vertingosios savybės Kultūros vertybių registre.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 5 lapai.

14. Kiti dokumentai:.

Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valentina Biveinienė
(vardas ir pavardė)