



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021-09-09 Nr. KP-42 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas - Verslavos piliakalnio su gyvenvieta piliakalnis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 5718.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) - .
4. Adresas - Zarasų rajono sav., Turmanto sen., Salos k.
5. Valdytojas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnija, Zarasų g. 38, Turmanto mstl., Zarasų r., tel. (8 385) 58231, el.p.turmantas@zarasai.lt.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Paskelbtas, paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris - .

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiumta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiumta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiumama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – kompleksas, į kurį įeina Vitkūnų, Smalvų piliakalnio su gyvenviete Gyvenvietė. Vitkūnų, Smalvų piliakalnis su gyvenviete Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr.Kr.-I tūkst. viduriu. Piliakalnis yra tarp Smalvo, Smalvykčio ir Arklinio ežerų. Šlaitai statūs, kalva pailga, viršuje yra apie 35 m ilgio ir 25 m pločio ovali aikštelė, apardyta I pasaulinio karo metu iškastų apkasų. Teritorija prižiūrima, piliakalnis šienaujamas, atliekami želdynų priežiūros darbai. Šalia obejtko nukritęs sausuolis.

Nuo Smalvų k. bendruomenė įrengė nurodomąsias rodykles į piliakalnį, šalia piliakalnio įrengtas informacinis stendas. Taip pat pastatytas kultūros paveldo objekto informacinis ženklas su užrašu „Vitkūnų piliakalnis. Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas“. Bendruomenė yra išreiškusi pageidavimą įrengti laiptus ir pritaikyti piliakalnį labiau prieinamą lankytojams

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.


12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Piliakalnis prižiūrimas, šienaujamas. Piliakalnio reljefas nepažeistas. Rekomenduojama papildomai nušienauti ir nupjauti piliakalnio aikštelėje esančius krūmus. Objekto būklė gera.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 5 lapai.

14. Kiti dokumentai: -.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) 

Valentina Biveinienė
(vardas ir pavardė)

VERSLAVOS PILIAKALNIO SU GYVENVIETE PILIAKALNIS. FOTOFIKSACIJA.
(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5718)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5718)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5718)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5718)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5718)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5718)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5718)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5718)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5718)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5718)