

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-09-02 Nr. KP-12 (13.9)

Zarasai

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Pakalniškių piliakalnis su gyvenvieta
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 24111
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) -;
4. Adresas: Zarasų rajono sav., Turmanto sen., Pakalniškių k
5. Valdytojas: Valstybės nuosavybė. Prižiūri Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnija, Zarasų g. 38, Turmanto mstl., Zarasų r., kodas 188753461, tel. (8 385)58231
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas. Statusas - paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					

6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

- 10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Piliakalnis yra ŠV Ramio ežero krante, 120 m į R nuo plento Zarasai-Švenčionys. Vertingosios savybės: Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje Ramio ežero ŠV krante. Aikštelė apvali, 21 m skersmens, per 1 m iškilusiu viduriu. Šlaitai vidutinio statumo, 8 m aukščio. V pašlaitėje, 0,6 ha plote yra papėdės gyvenvietė. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. - I tūkst. pradžia. Vertybė pagal sandarą – kompleksas į kurį įeina Pakalniškių piliakalnis su gyvenvieta. Piliakalnio teritorija nušienauta, prižiūrėta. Laiptai į piliakalnio aikštelę sulūžę, nusidevėję nuo oro sąlygų. Informacinė lenta taip pat nusidevėjusi, suskilinėjusi. Pastatyta informacinis riboženklis į Pakalniškių piliakalnį su gyvenvieta. Ne nuo kelio pastatytas rudas kultūros paveldo objektą nustatantis ženklas, todėl nuo kelio jo nesimato.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

- 12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė nepakitusi, šlaitai ir piliakalnio aikštelė nušienauta, vertingosios savybės nepažeistos.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - Nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai- .



Teritorijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Valentina Biveinienė



Kultūros vertybių kodas 24111





Kultūros vertybių kodas 24111



Kultūros vertybių kodas 24111



Kultūros vertybių kodas 24111