



ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2023-12-20 Nr. KP-(13.9)-3

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas – Gydytojo, antropologo Dominiko (Domininko) Bukonto (Bukanto) kapas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16704
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo, 2020-11-23; Nr. KPD-KP-2723.
4. Adresas – Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasų m., Turmanto g. 1A.
5. Valdytojas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnija, Savanorių g. 2, Zarasai, tel.(8 385) 30511, el.p.zarasu.m.sen.@zarasai.lt
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – paskelbtas valstybės saugomu.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris - .

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Vertingosios savybės nenustatytos kultūros vertybių registre. Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Dominiko (Domininko) Bukonto (Bukanto) palaikai, reljefas nepakitęs, stovi antkapis, kurį sudaro dviejų tarpinių pilko šlifoto granito paminklas su kryžiumi (dešinėje pusėje esantis kryžiaus horizontalės kampas nuskilęs), viršuje ir metaline Nukryžiuotojo skulptūrele ant stačiakampio plano betono postamento, paminkle iškaltas įgilintų raidžių memorialinis įrašas: „A. † A. / DAKTARAS DOMINIKAS / BUKONTAS / 44 METŲ AMŽIAUS / MIRĖ 1919 M. SAUSIO 19 DIENĄ / DIDESNĖS UŽ TĄ MEILĖS NIEKAS / NETURI IDANT KAS GULDYTŲ SAVO / GYVASTĮ UŽ SAVO PRIETELIUS / JON.XV.13“. kryžiaus viršuje iškalta: „INRI“, profiliuotas betono apvadas ir kalto metalo tvorelė su vienvėriais varteliais Š pusėje, paminklas pastatytas 1925 m. Objekto teritorija prižiūrėta – būklė gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

*** - Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objektas teritorija tvarkoma. Objekto būklė gera.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 2 lapai.

14. Kiti dokumentai: -.


Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Kazlauskienė


(vardas ir pavardė)

**GYDYTOJO, ANTROPOLOGO DOMINIKO (DOMININKO) BUKONTO (BUKANTO)
KAPAS. FOTOFIKSACIJA.
(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16704)**



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16704
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2023-07-03



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16704
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2023-07-03