



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-10-14 Nr. KP-36(13.9)
(data)

Zarasai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas- Lietuvos karių ir Sovietų Sąjungos teroro aukų kapai.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre-17066
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2018-06-25 Nr. KPD-KP-2029
4. Adresas: Zarasų rajono sav., Zarasų sen., Zarasų miestas, Turmanto g.
5. Valdytojas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnija, Savanorių g. 2, Zarasai, tel. (8-385) 30511, el. paštas zarasu.m.sen@zarasai.lt
vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu –paskelbtas, valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:-.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Vertingosios savybės nenustatytos kultūros vertybių registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – dailės, istorinis, memorialinis. Objekto teritorija prižiūrėta, žemės paviršiaus reljefas nepažeistas – būklė patenkinama. Teritorijoje yra kapai su kryžiais – būklė patenkinama. Kapinių teritorija apjuosta tvora iš metalo sijų, tarpuose betoniniai stulpeliai – būklė patenkinama. Objekto viduryje stovi akmens mūro aukuras – būklė patenkinama, už jo stovi akmens mūro memorialinis paminklas – būklė patenkinama, pats paminklas vizualiai pakrypęs. Rekomenduojama atlikti priežiūros darbus. Objektas prižiūrimas. Teritorija prižiūrima.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objektas prižiūrimas, būklė patenkinama, rekomenduojama atlikti priežiūros darbus.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - nuotraukos, 3 lapai.

14. Kiti dokumentai, - lapų.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valentina Biveinienė

(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS KARIŲ IR SOVIETŲ SAJUNGOS TERORO AUKŲ KAPAI
FOTOFIKSACIJA.**

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17066)



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17066

Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-10-14



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17066

Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-10-14



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17066
Fotografavo: Valentina Biveiniene

Data: 2022-10-14



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17066
Fotografavo: Valentina Biveiniene


Data: 2022-10-14



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17066

Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-10-14



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17066
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-10-14



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17066
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-10-14