



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021-10-29 Nr. KP-65 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas- Salako pilkapynas, vad. Kurganais
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre-5711
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo; 2009-01-13; Nr: KPD-RM-958
4. Adresas: Zarasų rajono sav., Salako sen., Salako mstl.
5. Valdytojas –Zarasų rajono savivaldybės Salako seniūnija, Salako mstl., Zarasų r. tel.(8 385) 57340, el.p.salakas@zarasai.lt  
vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu –Paskelbtas, valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:2021-09-21 Nr. KP-63.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – Archeologinis (lemiantis reikšmingumą). Salako pilkapynas, vadinamas Kurganais ar Švedkapiais yra 2 km į pietvakarius nuo Salako, Salako miške. Abipus kelio Salakas–Daugailiai. Teritorija sutvarkyta, pašalinti menkaverčiai krūmai, šakos. Pilkapyną sudaro ~30 pilkapių, išsidėsčiusių 300x50 m plote. Pilkapių vidutinis skersmuo 8–12 m, aukštis iki 2 m. Dalis apardyti. Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija tvarko teritoriją ir prižiūri pilkapyną. Vertingosios savybės – žemių sampilai nepažeisti -būklė gera, kultūrinis sluoksnis nepakitęs - būklė gera. Objektas prižiūrimas. Prie objekto šalia Napoleono akmenis yra informacinis standas su visa informacija. Paminklinės lentos su kultūros paveldo objekto ženklu nėra.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objektas prižiūrimas, teritorija nuvalyta nuo menkaverčių krūmų, šakų. Nėra paminklinės lentos su kultūros paveldo objekto ženklu.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - nuotraukos, 3 lapai.

14. Kiti dokumentai, - lapų.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Biveinienė

(vardas ir pavardė)

**SALAKO PILKAPYNAS, VAD. KURGANAIS. FOTOFIKSACIJA.**  
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5711)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5711)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5711)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5711)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5711)





(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5711)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5711)



(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5711)