



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021-06-25 Nr. KP-34 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Skeldų k. senosios kapinės
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 28443
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -.
4. Adresas - Zarasų rajono sav., Degučių sen., Skeldų k.
5. Valdytojas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnija, tel. (8385) 36785, el. paštas [deguciai@zarasai.lt](mailto:deguciai@zarasai.lt);  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – paskelbtas, valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris- -.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

**9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\***

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo

1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

#### 10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertingosios savybės nenustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Skeldų k. senosios kapinės yra Antalieptės marių pietinėje dalyje esančioje lenktos formos saloje. Sala yra apie 150 m nuo kranto, apaugusi medžiais ir krūmais. Kapinės užima 500 kv. m. dydžio plotą, dalis jų 1957 m. buvo užlieta vandens. Salos viduryje pastatytas paminklinis akmuo ir betono kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra. Paminklas pastatytas Jono Šielikio ir Broniaus Dainio iniciatyva. Ant kryžiaus pritvirtinta metalinė plokštelė su užrašu „Skeldų kaimo kapinės uždarytos 1957 m“. Paminklas yra patenkinamos būklės, apsamojė. Teritorijoje auga keletas medžių. Teritorijos reljefas nepažeistas, apaugęs žole ir krūmais, yra nuvirtusių sausulių. Objektas nenušienautas.

Salos pietinėje dalyje įrengtas informacinis ryškus ženklas „P“, kuris nurodo valčių sustojimo vietą. Sartų ir Gražutės regioninio parkas įrengė informacinę lentą su informacija apie objektą. Šalia įrengtas informacinis ženklas su užrašu „Skeldų kaimo senosios kapinės. Istorijos paminklas. Saugomas valstybės.“ Objektas pritaikytas lankytojams, būklė gera.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Teritorija prižiūrima, būtina nušienauti žolę ir krūmelius, pašalinti sausulius. Objekto būklė gera. Vertingosios savybės nenustatytos.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 3 lapai.

14. Kiti dokumentai:.


Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)


Valentina Biveinienė  
(vardas ir pavardė)

**SKELDŲ K. SENOSIOS KAPINĖS. FOTOFIKSACIJA.**


**(Unikalus objekto kodas 28443)**




**(Unikalus objekto kodas 28443)**



**(Unikalus objekto kodas 28443)**






(Unikalus objekto kodas 28443)



(Unikalus objekto kodas 28443)



(Unikalus objekto kodas 28443)



(Unikalus objekto kodas 28443)



(Unikalus objekto kodas 28443)



(Unikalus objekto kodas 28443)



(Unikalus objekto kodas 28443)

Bendrinti

## Skeldų k. senosios kapinės

★★★★★

Aprašymas

**Unikalus objekto kodas**

28443

**Pilnas pavadinimas**

Skeldų k. senosios kapinės

**Adresas**

Zarasų rajono sav., Degučių sen., Skeldų k.,

**Įregistravimo registre data**

2004-01-20

**Statusas**

Valstybės saugomas

**Rūšis**

Nekilnojamasis

**Teritorijos****KVR objektas:** 500.00 kv. m**Vertybė pagal sandarą**

Pavienis objektas

**Seni kodai****Kodas registre iki 2005.04.19:** L1532**Dokumentai**

1. KVAAD direktoriaus įsakymas; 2004-01-20; Nr: J-09 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr: JV-190;

Kiti šaltiniai apie objektą

Lankytojų komentarai/nuotraukos

Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas [centras@heritage.lt](mailto:centras@heritage.lt) | Sukurta: Labbis