



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021-09-09 Nr. KP-44 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Bažnyčia
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1789
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -.
4. Adresas - Zarasų rajono sav., Turmanto sen., Smalvų k. Dvaro g. 2
5. Valdytojas Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapija, Smalvų k., Turmanto sen., Zarasų r., Tel. (8 687) 94 747
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – nepaskelbtas, statusas- registrinis.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris- -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo

1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos		V			
3. Sienų apdaila		V			
4. Stogo danga		V			
5. Stogo konstrukcijos		V			
6. Langai		V			
7. Durys		V			
8. Puošyba (jei yra)		V			

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Objekto vertingosios savybės nenustatytos. Bažnyčia stovi Smalvų kaimo viduryje. Bažnyčią juosia akmenų mūro tvora. Pagrindinis įėjimas į šventorių iš pietų, kitas iš vakarų. Į šiaurę nuo vartų stovi medinė, keturkampė, trijų pakopų, į viršų smailėjanti varpinė. Varpinė nudažyta, geros būklės, pamatai – būklė gera, įrengti lietaus latakai, langai nudažyti – būklė gera, metalinės skardos stogas – geros būklės. Prie įėjimo į varpinę įrengti penkių pakopų betoniniai laiptai – būklė gera. Bažnyčios ilgis 25,5 m, plotis – 17,6 m., aukštis apie 15 m. Atkarpa nuo tvoros metalinių vartų iki pagrindinio įėjimo iškloti raudonomis trinkelėmis.

Bažnyčia stačiakampio plano, pamatai akmenų mūro, vietomis sutvirtinti. Sienos tašytų rąstų, viduje sustiprintos statramsčiais, išorėje apkaltos horizontaliai (gulsčiai) lentomis. Fasado būklė gera. Gegninės konstrukcijos dvišlaitis stogas dengtas skarda - būklė gera. Perdangos sijos iš viršaus ir apačios apkaltos lentomis, grindys lentų - būklė patenkinama. Prie įėjimo į bažnyčią įrengtas pandusas neįgaliesiems. Grindinys iš raudonų trinkelėlių. Pagrindinės fasado durys stačiakampės, virš jų trys langai su balkonu. Stogelis dengtas skarda. Aukštą trikampį frontoną su timpane esančiu langu užbaigia kvadrato plano bokštelis su kryžiumi. Abiejų pusių fasaduose įrengti dideli stačiakampiai, balti langai su pjaustinėtais apvadais. Bažnyčia pastatyta Jono Samsono Podbereskio. 1857 m. grafas Plateris ją perstatė.

Prie pagrindinio įėjimo yra įrengta informacinė lenta su užrašu „Lietuvos architektūros paminklas/Smalvų bažnyčia/1600 m./Paminklas saugomas valstybės“.

Pastate įrengta gaisro signalizacija. Teritorija prižiūrima, aplinka nušienauta, pasodintos gėlės. Objektas geros būklės, tvarkomas, prižiūrimas.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.


12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Teritorija prižiūrima, aplinka nušienauta, pasodintos gėlės. Objektas geros būklės, tvarkomas, prižiūrimas.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai:.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) 

Valentina Biveinienė
(vardas ir pavardė)

BAŽNYČIA. FOTOFIKSACIJA.
(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre:1789)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre:1789)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre:1789)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre:1789)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre:1789)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre:1789)



(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre:1789)





(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre:1789)