



ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024-05-20 Nr. KP-(13.9)-8

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas – Tolimėnų kaimo senosios kapinės.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21192
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo, 2019-04-01; Nr: KPD-KP-2353.
4. Adresas – Zarasų rajono sav., Salako sen., Tolimėnų k.
5. Valdytojas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnija, Laisvoji a. 1, Salako mstl., Salako sen., Zarasų r.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – .

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
I. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Tolmėnų kaimo gyventojų palaikai; žemės ir jos paviršiaus elementai - gyventojų palaikai, reljefas (kalvos viršutinė dalis, paviršius žemėja vakarų kryptimi; būklė patenkinama, kapinės riboja vielos tvora su betoniniais stulpeliais, šiaurinėje pusėje yra mediniai vartai su stogeliu būklė bloga. Objekto teritorija prižiūrėta, šienaujama – būklė gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto teritorija tvarkoma. Objekto būklė gera. Reikalinga restauruoti medinius vartelius su stogeliu.


PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 7 lapai.

14. Kiti dokumentai: -.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jurgita Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)

TOLMĖNŲ KAIMO SENOSIOS KAPINĖS. FOTOFIKSACIJA.
(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 21192)




Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21192
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-05-20




Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21192
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-05-20



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21192
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-05-20




Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21192
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-05-20



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21192
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-05-20



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21192
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-05-20



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21192
Fotografavo: Jurgita Kazlauskienė

Data: 2024-05-20